

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和2年4月22日

リコール届出番号	外-3024	リコール開始日	令和2年4月23日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	燃料パイプにおいて、PA(ポリアクリレート)コーティングが不十分なため、フランジ加工の際に亀裂が生じているものがある。そのため、燃料パイプの接続部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプの接続部を点検し、しみや漏れがある場合は燃料パイプを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3024のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-463260	「G550」	WDB4632601X303582～WDB4632601X309174 平成30年11月28日～平成31年3月11日	68	左ハンドル
	ABA-463276	「メルセデスAMG G63」	WDB4632761X303580～WDB4632761X309138 平成30年11月28日～平成31年3月11日	89	
			WDB4632762X306049～WDB4632762X309205 平成30年11月28日～平成31年2月7日	29	右ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年11月28日～平成31年3月11日	(計186台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。