

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月27日

リコール届出番号	外-3077	リコール開始日	令和2年8月27日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車載式故障診断装置(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様の管理が不適切なため、正規と異なる仕様のプログラムを搭載している。そのため、冷間時に行うアイドルアップ制御が正しく作動せず、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3077のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-463234	「G550」	WDB4632341X244037～WDB4632341X290923 平成27年11月18日～平成30年2月27日	21	左ハンドル
	CBA-190377	「メルセデス AMG GT」	WDD1903771A004159～WDD1903771A012527 平成27年8月25日～平成29年1月25日	14	
			WDD1903772A003833～WDD1903772A012356 平成27年8月25日～平成29年1月23日	10	右ハンドル
	CBA-190378	「メルセデス AMG GT S」	WDD1903781A000173～WDD1903781A012621 平成26年10月22日～平成29年2月22日	64	左ハンドル
WDD1903782A002962～WDD1903782A012758 平成27年7月10日～平成29年2月10日			18	右ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-190379	「メルセデス AMG GT R」	WDD1903791A012183 平成29年7月21日	1	左ハンドル
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年10月22日～平成30年2月27日	(計128台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。