

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月5日

リコール届出番号	外-3121	リコール開始日	令和2年11月6日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車体(リアスポイラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	テールゲート上部のリアスポイラにおいて、構成部品製造時の溶着が不適切なため、適切に固定されていない、またはずれて固定されているものがある。そのため、浮きが生じ、またはテールゲートを開いたときにルーフに干渉し固定が外れ、最悪の場合、走行時に脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアスポイラの固定状態を点検し、不十分なものは修正する、または良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-247612M	「GLB200d」	WDC2476122W003406～WDC2476122W003428 令和2年1月14日～令和2年2月14日	2	右ハンドル
			W1N2476122W017615～W1N2476122W037404 令和2年2月14日～令和2年5月15日	66	
	5BA-247647M	「GLB250 4MATIC」	W1N2476472W036685～W1N2476472W037426 令和2年4月16日～令和2年5月15日	67	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年1月14日～令和2年5月15日	(計135台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。