

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月5日

リコール届出番号	外-3122	リコール開始日	令和2年11月6日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(点火コイル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンの点火コイルにおいて、制御設計が不適切なため、設定された電圧範囲外の電圧がかかった場合にプログラムのデータが損傷することがある。そのため、点火電圧を生成することができず、影響を受けたシリンダが失火して、エンジン警告灯(MIL)が点灯するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点火コイルを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-290659	「メルセデスAMG GT43 4MATIC+」	W1K2906591A033743～W1K2906591A033957 令和2年8月6日～令和2年8月6日	2	左ハンドル
	4AA-290661	「メルセデスAMG GT53S 4MATIC+」	W1K2906611A033890～W1K2906611A033909 令和2年8月6日～令和2年8月6日	2	
			W1K2906612A033857 令和2年8月6日	1	右ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月6日～令和2年8月6日	(計5台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。