

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧

改善対策届出日：令和3年2月25日

改善対策届出番号	改-0608	改善対策開始日	令和3年2月25日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様の管理が不適切なため、正規と異なる仕様のプログラムを搭載している。そのため、二酸化炭素の排出量と燃料消費量が増加するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-257314C	「CLS220d」	WDD2573142A000615～WDD2573142A000651 平成30年3月17日～平成31年2月7日	4	右ハンドル
	LDA-257314		WDD2573142A000546～WDD2573142A000644 平成30年4月24日～令和元年6月27日	5	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年3月17日～令和元年6月27日	(計9台)	

【備考】改善対策対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。