

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和3年7月8日

リコール届出番号	外-3246	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車体(フットウォール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	前席左右のフットウォールにおいて、パネル合わせ部のシーリング処理作業が不適切なため、車室内に雨水が浸入するものがある。そのため、床下が浸水して電気配線に腐食や短絡が発生し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シーリングを追加する。なお、雨水の侵入によって部品に損傷等が発生している場合は、当該部品を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-247612M	「GLB200d」	WDC2476122W003405～WDC2476122W003694 令和元年12月9日～令和2年12月14日	14	右ハンドル
			W1N2476122W006699～W1N2476122W006700 令和2年8月31日～令和2年11月16日	2	
	5BA-247647M	「GLB250 4MATIC」	WDC2476472W003370～WDC2476472W003689 令和元年10月9日～令和2年8月25日	15	
			W1N2476472W006702～W1N2476472W011821 令和2年4月16日～令和2年8月31日	3	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年10月9日～令和2年12月14日	(計34台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。