

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月28日

リコール届出番号	外-3309	リコール開始日	令和3年10月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(サクシジョンジェットポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	燃料タンク内にあるサクシジョンジェットポンプにおいて、製造時の作業が不適切なため、ノズルの固定が不十分なものがある。そのため、ノズルが外れてエンジンへの燃料供給量が低下し、最悪の場合、走行中にエンジンストールに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サクシジョンジェットポンプを点検し、製造不良があるものは燃料タンクを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230631A062735～W1K2230631A064861 令和3年8月7日～令和3年8月10日	6	左ハンドル
			W1K2230632A062630～W1K2230632A065266 令和3年8月7日～令和3年8月19日	18	右ハンドル
	5AA-223163		W1K2231631A062656～W1K2231631A064757 令和3年7月26日～令和3年8月18日	7	左ハンドル
	W1K2231632A062898～W1K2231632A065359 令和3年8月7日～令和3年8月18日		5	右ハンドル	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年7月26日～令和3年8月19日	(計36台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。