

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月31日

リコール届出番号	外-3368	リコール開始日	令和4年4月1日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(クーラントホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンのクーラントホースにおいて、耐圧強度が不足しているため高負荷運転時に冷却回路の内圧が上昇すると、破損することがある。そのため、冷却水が漏れて警告灯が点灯し、そのまま使用を続けるとオーバーヒートに至り、最悪の場合、エンジン破損に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クーラントホースを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4BA-177054M	「メルセデスAMG A45S 4MATIC+」	WDD1770542N059325～WDD1770542N143924 令和元年9月26日～令和2年11月16日	486	右ハンドル
			W1K1770542N143979～W1K1770542N191743 令和2年1月6日～令和3年1月26日	325	
	4BA-118354M	「メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+」	WDD1183542N006475～WDD1183542N079962 令和元年11月9日～令和2年8月31日	454	
			W1K1183542N080031～W1K1183542N157922 令和2年1月6日～令和3年1月5日	302	
4BA-118654M	「メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+ シューティングブレーク」	WDD1186542N019657～WDD1186542N079863 令和元年11月26日～令和2年8月25日	37		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4BA-118654M	「メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+ シューテイングブレーク」	W1K1186542N080003～W1K1186542N163114 令和2年1月6日～令和3年3月22日	211	右ハンドル
	4BA-247754M	「メルセデスAMG GLA45S 4MATIC+」	W1N2477542J090588～W1N2477542J193605 令和2年5月25日～令和3年1月26日	117	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年9月26日～令和3年3月22日	(計1,932台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。