

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月30日

リコール届出番号	外-3441	リコール開始日	令和4年6月30日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	前照灯(レベルセンサのリンケージ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	積載重量に応じて光軸を調整するリアアクスルのレベルセンサにおいて、製造時の組み付け指示が不適切なため、リンケージの向きが反対に接続されているものがある。そのため、積載時に前照灯の光軸調整が適切に行われず、対向車の運転手が眩惑するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、レベルセンサのリンケージを点検し、反対に接続されているものは正しい向きに接続しなおす。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-247684M	「GLB180」	W1N2476842W135449～W1N2476842W138147 令和3年6月16日～令和3年6月18日	7	右ハンドル
	3DA-247613M	「GLB200d 4MATIC」	W1N2476132W130753～W1N2476132W137856 令和3年6月16日～令和3年8月7日	150	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年6月16日～令和3年8月7日	(計157台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。