

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月1日

リコール届出番号	外-3501	リコール開始日	令和4年11月2日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(軸受カバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	変速機のケースにある軸受穴において、鑄型が不適切なため穴径が大きく、軸受カバーのしまりばめによる嵌め合いが緩いものがある。そのため、軸受カバーが脱落することでオイル漏れが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、軸受カバーを対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177012	「A200d」	W1K1770122V089111～W1K1770122V103516 令和2年12月16日～令和3年5月3日	72	右ハンドル
	3DA-177112	「A200d セタン」	W1K1771122J282860～W1K1771122J318310 令和2年12月24日～令和3年7月26日	9	
	3DA-247012	「B200d」	W1K2470122J223962～W1K2470122J301520 令和2年12月24日～令和3年7月26日	39	
	3DA-118312M	「CLA200d」	W1K1183122N179596～W1K1183122N229331 令和2年12月24日～令和3年8月19日	118	
	3DA-118612M	「CLA200d シューティングブレーク」	W1K1186122N178983～W1K1186122N232331 令和2年12月24日～令和3年7月8日	119	
(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月16日～令和3年8月19日	(計357台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。