

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月13日

リコール届出番号	外-3540	リコール開始日	令和4年12月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ステアリングコラムモジュールの配線コネクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ステアリングコラムモジュールの配線コネクタにおいて、作業指示が不適切なため、緩み止めロックが装着されていないものがある。そのため、使用過程で受ける走行振動により当該コネクタが緩み、電気的な接触不良を起こすことで関連装置の警告灯が点灯すると共に、最悪の場合、ESP(横滑り防止装置)、運転席側エアバッグ、方向指示器、ギアセレクトが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線コネクタを点検し、緩み止めロックが装着されていない場合は、装着する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-223133	「S400d 4MATIC」	W1K2231332A027854 令和3年4月5日	1	右ハンドル
	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230632A037456 令和3年5月18日	1	
	5AA-223163		W1K2231632A026121 令和3年4月5日	1	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年4月5日～令和3年5月18日	(計3台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。