

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月13日

リコール届出番号	外-3537	リコール開始日	令和4年12月14日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ESPコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ESPコントロールユニット(横滑り防止装置)において、車両組立工場内での取り扱いが不適切なため、外装が変形しているものがある。そのため、気密性能が低下することで水分が浸入し、電氣的故障が発生して警告灯の点灯と共に横滑り防止機能やABSの作動が停止し、最悪の場合、内部で短絡が発生して火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ESPコントロールユニットを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-247612M	「GLB200d」	W1N2476122W083599～W1N2476122W084504 令和2年12月14日～令和3年3月18日	14	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月14日～令和3年3月18日	(計14台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。