

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月28日

リコール届出番号	外-3690	リコール開始日	令和5年9月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト(シートベルトバックルの取り付けボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	後席のシートベルトバックルにおいて、製造時の組付けが不適切なため、取り付けボルトが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行時の振動等で当該ボルトが緩み、事故等で衝突した際に外れることで、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートベルトバックルの取り付けボルトの緩みを点検する。緩みがある場合は、規定トルクで締め付けなおす。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ZAA-297123	「EQS450+」	W1K2971231A031302 令和5年2月21日	1	左ハンドル
			W1K2971232A026379 令和4年10月11日	1	右ハンドル
	ZAA-297155	「メルセデスAMG EQS53 4MATIC+」	W1K2971551A032091 令和4年12月8日	1	左ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年10月11日～令和5年2月21日	(計3台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。