

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年12月13日

リコール届出番号	外-3724	リコール開始日	令和5年12月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ESPコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	横滑り防止装置(ESP)において、制御プログラムが不適切なため、ESPによる制御が介入した際に誤って制動灯が点灯する。このため、制動灯が点灯する要件の法規に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ESPコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-177084	「A180」	WDD1770842J032505～WDD1770842J087918 平成30年10月6日～令和元年5月17日	4,007	右ハンドル
	5BA-177084M		WDD1770842J032517～WDD1770842J058140 平成30年10月2日～平成31年2月7日	516	
	5BA-177184	「A180 セダン」	WDD1771842W003244～WDD1771842W007273 令和元年5月9日～令和元年8月7日	5	
	5BA-177184M		WDD1771842W007272 令和元年5月9日	1	
	5BA-177147M	「A250 4MATIC セダン」	WDD1771472W002828～WDD1771472W004767 令和元年5月20日～令和2年1月16日	13	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-247084	「B180」	WDD2470842J003186～WDD2470842J003205 平成31年4月19日～令和元年9月26日	13	右ハンドル
	(計6型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年10月2日～令和2年1月16日	(計4,555台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。