

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年8月21日

リコール届出番号	外-4056	リコール開始日	令和7年8月21日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、ターボチャージャーのタービンハウジングのノズル部分の製造誤差に対して、エンジンの制御プログラムが十分に許容できないことがある。そのため、負荷や回転域において排気ガスの流速が変化しタービンに作用する効率が変化して出力特性が変化し、最悪の場合、排出ガス値が規制値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策された制御プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4BA-177054M	「メルセデスAMG A45S 4MATIC+」	W1K1770542N211039～W1K1770542N314229 令和3年1月28日～令和5年7月11日	650	右ハンドル
	4BA-118354M	「メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+」	W1K1183542N190143～W1K1183542N420060 令和3年1月28日～令和5年10月23日	870	
	4BA-118654M	「メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+ シューティングブレーク」	W1K1186542N190477～W1K1186542N415448 令和3年1月28日～令和5年8月1日	437	
	4BA-247754M	「メルセデスAMG GLA45S 4MATIC+」	W1N2477542J223797～W1N2477542J527215 令和3年4月19日～令和5年7月13日	658	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年1月28日～令和5年10月23日	(計2,615台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。