

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年8月21日

リコール届出番号	外-4058	リコール開始日	令和7年8月21日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/		
不具合の部位(部品名)	車体(リアスポイラの油圧ラインのロックピン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	リアスポイラ用の油圧ラインにおいて、製造工程が不適切なため、ロックピンが適切に装着されていない。そのため、走行の振動等によりロックピンが抜けることで、油圧ラインが外れてオイル漏れが発生し、オイルが排気管等に付着することにより、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアスポイラの油圧ラインのロックピンの装着状態を点検する。適切に装着されていない場合は、ロックピンを適切に装着しなおす。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	「AMG ONE」	W1K2983631D000060～W1K2983631D000114 令和6 年 7 月 5 日～令和7 年 2 月 10 日	7	左ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6 年 7 月 5 日～令和7 年 2 月 10 日	(計7台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。