

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年12月18日

リコール届出番号	外-4132	リコール開始日	令和7年12月19日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(フロント・ショートレンジ・レーダー・センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	フロント・ショートレンジ・レーダー・センサの電子基板において、製造工程が不適切なため、基盤の一部に銅のメッキが正しく施されていないものがある。そのため、使用過程で導通不良を起こして当該センサが正常に物体を検出できず、運転支援システムが警告メッセージの表示と共に作動を停止するほか、最悪の場合、警告メッセージがなく衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。 ※フロント・ショートレンジ・レーダー・センサ：車両の前方近距離を検知するためのレーダー		
改善措置の内容	全車両、フロント・ショートレンジ・レーダー・センサを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-465310C	「G450d」	W1N4653102X048811 令和7年7月2日	1	右ハンドル
			W1N4653101X048048～W1N4653101X048403 令和7年6月30日～令和7年7月17日	2	左ハンドル
	4AA-465250C	「メルセデスAMG G63」	W1N4652502X048089 令和7年7月2日	1	右ハンドル
			W1N4652501X049417 令和7年7月22日	1	左ハンドル
(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和7年6月30日～令和7年7月22日		(計5台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。