

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年6月11日

リコール届出番号	外-4198	リコール開始日	令和8年6月12日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/ メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛		
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイールボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ホイールボルトにおいて、設計検討が不十分なため、高負荷での使用を続けると、当該ボルトが緩むおそれがある。そのため、当該ボルトが外れてホイールが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホイールボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ZAA-465600C	「G580」	W1N4656002X009205～W1N4656002X042948 令和6年9月17日～令和7年7月22日	360	右ハンドル
			W1N4656001X009234～W1N4656001X042208 令和6年10月17日～令和7年5月12日	153	左ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年9月17日～令和7年7月22日	(計513台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。