


Sクラス アクセサリーカタログ掲載内容訂正のお知らせ

アクセサリーカタログの内容に、一部訂正がございます。謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。下記の内容をご確認いただき、該当する項目の内容とあわせてご覧ください。

カタログ品番		QNPJB005027B	
頁	商品番号	品名	訂正内容
13	No1	18インチ アルミホイール	誤) 18インチ アルミホイール 43,200 円(税抜:40,000円) ⇒ 正) 18インチ アルミホイール 54,000 円(税抜:50,000円)
13	No41 No46	AMG 20インチ 鍛造アルミホイール	ハブキャップ画像訂正 誤) はめ込み式ハブキャップ装着可 ⇒ 正) はめ込み式ハブキャップ不可
			 ⇒ 

頁	商品番号	品名	訂正内容
13	No42 No47	AMG 20インチ 鍛造アルミホイール	<p>ハブキャップ画像訂正 誤) はめ込み式ハブキャップ装着可</p>  <p style="text-align: center;">⇒</p>  <p style="text-align: right;">正) はめ込み式ハブキャップ不可</p>
13	No43 No45	AMG 20インチ 鍛造アルミホイール	<p>ハブキャップ画像訂正 誤) はめ込み式ハブキャップ装着可</p>  <p style="text-align: center;">⇒</p>  <p style="text-align: right;">正) はめ込み式ハブキャップ不可</p>

カタログ品番	QNPJB005027B
--------	--------------

頁	商品番号	品名	訂正内容
13	No44 No48	AMG 20インチ 鍛造アルミホイール	<p>ハブキャップ画像訂正 誤) はめ込み式ハブキャップ装着可</p>  <p>⇒</p>  <p>正) はめ込み式ハブキャップ不可</p>
14	No51	アルミホイール用ロック	<p>誤) B6 6 47 0155 (シルバー) ⇒ 正) B6 6 47 0156 (シルバー)</p> <p>誤) A 001 990 1607 (ブラック) ⇒ 正) A 001 990 1707 (ブラック)</p>
14	No52	ホイールボルト	ホイールボルトは適用不可

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問合せください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社