

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月17日

リコール届出番号	外-2405	リコール開始日	平成28年11月17日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	前照灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	すれ違い用前照灯において、前照灯の製造時の光軸調整が適切に行われていないものがある。そのため、光軸の向きが保安基準第32条の基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、すれ違い用前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は、光軸調整を行う。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2405のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-217382C	「S550クーペ」	WDD2173822A013276～WDD2173822A016740 平成27年11月5日～平成28年2月24日	93	右ハンドル
	DBA-217385	「S550クーペ 4MATIC」	WDD2173851A013331～WDD2173851A016040 平成27年11月5日～平成28年2月22日	69	左ハンドル
	CBA-217378	「メルセデスAMG S63 4Mクーペ」	WDD2173781A013445～WDD2173781A016902 平成27年11月7日～平成28年3月2日	44	
	CBA-217379C	「メルセデスAMG S65クーペ」	WDD2173791A014021～WDD2173791A015116 平成27年11月11日～平成27年12月17日	2	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年11月5日～平成28年3月2日	(計208台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。