

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月1日

リコール届出番号	外-3100	リコール開始日	令和2年10月1日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車載式故障診断装置(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様の管理が不適切なため、正規と異なる仕様のプログラムを搭載している。そのため、冷間時に行うアイドルアップ制御が正しく作動せず、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3100のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205086	「メルセデスAMG C63」	WDD2050861F268245～WDD2050861F472173 平成27年10月18日～平成28年11月23日	10	左ハンドル
			WDD2050862F255205～WDD2050862F662696 平成27年9月28日～平成29年12月19日	15	右ハンドル
	CBA-205087	「メルセデスAMG C63S」	WDD2050871F176720～WDD2050871F455460 平成27年5月19日～平成28年10月25日	75	左ハンドル
			WDD2050872F181660～WDD2050872F666148 平成27年5月19日～平成29年12月19日	55	右ハンドル
CBA-205286	「メルセデスAMG C63 SW」	WDD2052862F179976～WDD2052862F481729 平成27年7月22日～平成28年12月26日	25		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205287	「メルセデスAMG C63S SW」	WDD2052872F191925～WDD2052872F475861 平成27年6月10日～平成28年12月10日	39	右ハンドル
	CBA-205386	「メルセデスAMG C63 クーペ」	WDD2053861F458352～WDD2053861F529476 平成28年11月8日～平成29年3月6日	4	左ハンドル
			WDD2053862F423300～WDD2053862F533094 平成28年9月22日～平成29年4月24日	8	右ハンドル
	CBA-205387	「メルセデスAMG C63S クーペ」	WDD2053871F361174～WDD2053871F484719 平成28年6月1日～平成28年12月26日	10	左ハンドル
			WDD2053872F305062～WDD2053872F523232 平成28年3月28日～平成29年3月8日	7	
	CBA-205486	「メルセデスAMG C63 カブリオレ」	WDD2054862F418485 平成28年12月12日	1	右ハンドル
CBA-205487	「メルセデスAMG C63S カブリオレ」	WDD2054872F418486～WDD2054872F621582 平成28年10月26日～平成29年10月6日	15		
	(計8型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年5月19日～平成29年12月19日	(計264台)	

【備考】本件は、令和2年8月27日付届出番号「外-3077」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。