

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月24日

リコール届出番号	外-3192	リコール開始日	令和3年3月24日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(スタータオルタネータの配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	48Vスタータオルタネータの配線において、作業指示が不適切なため、配線に誤った取付金具が取り付けられ、誤った結線がされているものがある。そのため、高負荷運転時にフューズの容量を超える電流が流れ、最悪の場合、フューズが溶断されて警告灯が点灯するとともにエンジンの始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線の結線を正しい状態に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CAA-213061	「メルセデスAMG E53 4MATIC+」	WDD2130612A489875～WDD2130612A493053 平成30年8月1日～平成30年8月23日	17	右ハンドル
	DAA-257359	「CLS450 4MATIC」	WDD2573592A000550～WDD2573592A000592 平成30年1月29日～平成31年3月15日	39	
	CAA-257361	「メルセデスAMG CLS53 4MATIC+」	WDD2573612A003145～WDD2573612A003198 平成30年7月24日～平成31年2月7日	3	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年1月29日～平成31年3月15日	(計59台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。