

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月13日

リコール届出番号	外-3539	リコール開始日	令和4年12月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	その他(制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	制御プログラム管理サーバの不具合により、特定の日に整備作業等を行ったコントロールユニットにおいて、書き込まれた制御プログラムの内容に不適切なものがある。そのため、 1. 出力低下の発生や、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。 2. ESP(横滑り防止装置)やABSの性能低下、灯火器の不点灯等が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対象のコントロールユニットの制御プログラムを正規のものへ書き換える。 1. エンジンコントロールユニット 2. ESPコントロールユニット、フロントSAM(信号検知制御モジュール)コントロールユニット、リアSAMコントロールユニット、セントラルゲートウェイコントロールユニット		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-203254	「C280ステーションワゴン」	WDB2032542F785867 平成18年1月27日	1	①
	DBA-204252	「C250ステーションワゴン」	WDD2042522F179225 平成20年6月18日	1	①、②
	FDA-463346	「G350 BlueTEC」	WDB4633462X220940～WDB4633462X226327 平成26年4月24日～平成26年8月26日	2	①
	LDA-463346		WDB4633462X241707 平成27年9月3日	1	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年1月27日～平成27年9月3日	(計5台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。