



Mercedes-Benz

平成 23 年 4 月 25 日
メルセデス・ベンツ日本株式会社

東日本大震災関連:津波や高潮で浸水した車両の取り扱いについて

津波や高潮などで自動車が増水した場合、海水の塩分により電気配線、コントロールユニット内部、鋼板、アルミなどが腐食し、重大なトラブルを引き起こす可能性があります。

塩分が付着した事が原因で思わぬ故障につながる可能性がございますので、海水に浸った車両のエンジンは始動しないようお願い致します。

また、現在、浸水したお車を使用中のお客さまにおかれましては、たとえ、走行に支障が無い場合でも、浸水の程度に関わらず、お早目にメルセデス・ベンツ正規サービス拠点にご相談いただきますようお願い致します。

アフターセールス販売店サポート部