

# リコール届出書

国土交通大臣 殿

平成30年6月21日

届出者の氏名  
メルセデス・ベンツ日本株式会社  
代表取締役 上野 金太郎  
又は名  
東京都品川区東品川四丁目12番4号

リコール届出番号	外-2668	リコール開始日	平成30年6月21日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	①エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、排出ガスに含まれる窒素酸化物(NOx)排出量が、平成17年基準排出ガス75%低減レベルを満たさないおそれがある。 ②エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車載式故障診断装置(OBD)の制御プログラムが不適切なため、適切な故障診断が行われたいおそれがある。		
改善措置の内容	①②全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2668のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スマート	DBA-453044	「フォーフォーターボ」	WME4530442Y044962～WME4530442Y146052 平成28年7月20日～平成29年9月21日	1,177	①
			WME4530442Y044961～WME4530442Y058726 平成28年8月1日～平成29年4月13日	4	①と②
			合計	1,181	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。