

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	外-4032	リコール開始日	令和7年6月26日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/ メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛		
不具合の部位(部品名)	原動機(CPCコントロールユニット/エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ドライブレイン(CPC)コントロールユニットとエンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムの配信管理が不適切なため、誤った制御プログラムが書き込まれた。そのため、OBDの作動や排出ガスに関する保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、CPCコントロールユニットとエンジンコントロールユニットの制御プログラムを正しい制御プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-222183	「S560」	WDD2221832A373909～WDD2221832A419322 平成29年12月19日～平成30年7月24日	20	右ハンドル
	DBA-222183C		WDD2221832A386594～WDD2221832A388880 平成30年1月27日～平成30年2月15日	2	
	DBA-222186	「S560 4MATIC」	WDD2221861A337999～WDD2221861A395402 平成29年8月19日～平成30年3月15日	35	左ハンドル
	DBA-222986	「メルセデス・マイハッハ S560 4MATIC」	WDD2229861A344271 平成29年8月24日	1	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年8月19日～平成30年7月24日	(計58台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
【備考】ドライブレインコントロールユニットは、走行に関与するコントロールユニット間のデータ通信制御を行う装置です。

