

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年6月15日

リコール届出番号	外-2497	リコール開始日	平成29年6月15日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎		
不具合の部位(部品名)	速度計(メーターパネル制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	メーターパネルディスプレイにおいて、表示プログラムが不適切なため、エンジン始動時に何も表示されないことがある。また、走行中に表示プログラムがリセットされ、短時間であるが、速度計、走行距離計及び燃料計等が表示されないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メーターパネルディスプレイの表示プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2497のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-213071	「E400 4MATIC」	WDD2130712A095370～WDD2130712A097403 平成28年10月26日～平成28年10月28日	2	右ハンドル
	CBA-213064	「メルセデスAMG E43 4MATIC」	WDD2130641A049046～WDD2130641A115872 平成28年9月23日～平成28年11月9日	24	左ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年9月23日～平成28年11月9日	(計26台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。