

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月1日

リコール届出番号	外-3102	リコール開始日	令和2年10月1日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(メーターパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	座席ベルトの非装着時警報装置において、メーターパネルを修理で交換する際に配信される制御プログラムが不適切なため、前席のシートベルト非装着時に必要な警告が適切に作動せず、保安基準第22条の3(座席ベルト等の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、メーターパネルの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3102のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205340	「C180 ケーペ」	WDD2053402F762453～WDD2053402F795959 平成30年8月6日～平成30年12月10日	3	右ハンドル
	DBA-205440	「C180 カブリオレ」	WDD2054402F763463～WDD2054402F838322 平成30年8月29日～平成31年1月18日	3	
	DAA-205077	「C200」	WDD2050772R469758 平成30年12月15日	1	
	5AA-205077		WDD2050772F853955 平成31年2月26日	1	
	LDA-205014	「C220d」	WDD2050142R459584 平成30年11月12日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DAA-205277	「C200 ステーションワゴン」	WDD2052772F781942～WDD2052772F784328 平成30年8月29日～平成30年9月19日	2	右ハンドル
	DAA-205277C		WDD2052772F766681 平成30年8月29日	1	
	LDA-205214	「C220d ステーションワゴン」	WDD2052142F774995～WDD2052142F843144 平成30年8月29日～平成31年1月9日	3	
	RBA-213242C	「E200ステーション ワゴン」	WDD2132422A580353 平成30年12月25日	1	
	RBA-213245C	「E250ステーション ワゴン」	WDD2132452A227638 平成29年4月24日	1	
	DBA-222183	「S560」	WDD2221832A382501 平成30年4月13日	1	
	(計11型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年4月24日～平成31年2月26日	(計18台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。