

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月1日

リコール届出番号	外-3103	リコール開始日	令和2年10月1日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(トーイン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	タイロッドのトーイン調整において、生産ラインにおける調整値の指示が不適切なため、正規と異なる値に調整されている。そのため、横滑り量が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイロッドのトーイン調整を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3103のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4BA-177051M	「メルセデスAMG A35 4MATIC」	WDD1770512J141635～WDD1770512J142421 令和元年10月23日～令和元年11月2日	9	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年10月23日～令和元年11月2日	(計9台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。