

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月28日

リコール届出番号	外-3162	リコール開始日	令和3年1月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(クランクケース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンのクランクケースにおいて、製造指示が不適切なため、微細な巣穴が生じているものがある。そのため、エンジンオイルが漏れ、オイルレベル低下を示す警告灯が点灯するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランクケースからのオイル漏れを点検し、漏れが確認される場合はエンジンを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DAA-257359	「CLS450 4MATIC」	W1K2573592A072440 令和2年3月19日	1	右ハンドル
	CAA-257361	「メルセデスAMG CLS53 4MATIC+」	W1K2573611A072606～W1K2573611A077130 令和2年3月19日～令和2年6月24日	3	左ハンドル
			W1K2573612A073254 令和2年4月6日	1	右ハンドル
	5AA-167159	「GLE450 4MATIC」	W1N1671592A216153 令和2年6月8日	1	
	4AA-167161	「メルセデスAMG GLE53 4MATIC+」	W1N1671611A229773 令和2年8月25日	1	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-290659	「メルセデスAMG GT43 4MATIC+」	W1K2906592A030932～W1K2906592A031230 令和2年3月19日～令和2年3月29日	3	右ハンドル
	DAA-222058	「S450」	W1K2220582A553486 令和2年3月17日	1	
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年3月17日～令和2年8月25日	(計11台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。