

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和3年6月3日

リコール届出番号	外-3228	リコール開始日	令和3年6月3日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(点火コイル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンの点火コイルにおいて、装着作業が不適切なため、誤品が取付けられていたり、適切に固定されていなかったりするものがあり、影響を受けたシリンダが失火することがある。そのため、エンジンの出力が低下するとともにエンジン警告灯(MIL)が点灯し、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点火コイルを取り外して点検し、誤品や損傷があるものは正規の部品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-167159	「GLE450 4MATIC」	W1N1671592A276679～W1N1671592A289118 令和2年11月9日～令和3年1月10日	7	右ハンドル
	4AA-167161	「メルセデスAMG GLE53 4MATIC+」	W1N1671612A279247～W1N1671612A282173 令和2年12月7日～令和3年1月10日	3	
	4AA-167361	「メルセデスAMG GLE53 4MATIC+ ケーペ」	W1N1673611A274447～W1N1673611A282540 令和2年11月9日～令和2年12月9日	5	左ハンドル
			W1N1673612A278267～W1N1673612A281870 令和2年11月9日～令和2年12月9日	5	右ハンドル
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年11月9日～令和3年1月10日	(計20台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。