

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月16日

リコール届出番号	外-3351	リコール開始日	令和4年2月17日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(クランクシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	クランクシャフトにおいて、製造時の作業が不適切なため、十分な強度を有していないものがある。そのため、エンジンの負荷が高い状況において、クランクシャフトの耐久性が損なわれる可能性があり、クランクシャフトが破損することでエンジンストールが発生し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-247612M	「GLB200d」	W1N2476122W078842～W1N2476122W086376 令和2年11月9日～令和2年12月14日	6	右ハンドル
	3DA-253915	「GLC220d 4MATIC」	W1N2539152F859394 令和2年10月19日	1	
	3DA-253915C		W1N2539152F859703～W1N2539152F863350 令和2年10月12日～令和2年10月30日	6	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月12日～令和2年12月14日	(計13台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。