

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月1日

リコール届出番号	外-3716	リコール開始日	令和5年11月2日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(フロントクロスメンバ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	フロントクロスメンバにある牽引用アイボルトの取り付け部位において、ねじ溝の加工が不適切なため、必要な深さまでアイボルトが装着できないものがある。そのため、牽引時に使用すると負荷に耐えられず、アイボルトが外れることで、最悪の場合、事故や怪我に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ねじ溝を点検し、加工が不適切な場合はフロントクロスメンバを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-254605	「GLC220d 4MATIC」	W1N2546052F000970～W1N2546052F036460 令和4年8月8日～令和5年8月28日	1,089	右ハンドル
	3CA-254605C		W1N2546052F000971～W1N2546052F036455 令和4年8月1日～令和5年8月24日	195	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月1日～令和5年8月28日	(計1,284台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。