

改善箇所説明図



不具合状態

警告文ラベル



本チャイルドセーフティシートは「チャイルドセーフティシート検知システム」に対応しています。「チャイルドセーフティシート検知システム」を装備した車両の助手席に正しく装着すると、自動的に助手席エアバッグがオフになります。

警告

「チャイルドセーフティシート検知システム」を装備していない車両の助手席に本チャイルドセーフティシートを装着しても助手席エアバッグはオフになりません。万一の事故の際にエアバッグが展開すると、お子様や乗員の方が負傷したり死亡事故につながる可能性があり非常に危険です。「チャイルドセーフティシート検知システム」を装備していない車両では、後部座席の左右いずれかの外側座席に装着してください。

くわしくは取扱説明書を参照してください。



誤って貼付された警告文ラベル

チャイルドシートの背面部



チャイルドシート検知システム
非対応品の底面



チャイルドシート検知システム
対応品の底面（参考）

注： は交換作業を行う部品を示す

チャイルドシート検知システム（チャイルドシートを助手席に装着したことを車両が認識し、助手席エアバッグを開かなくする装置）非対応のチャイルドシートにおいて、チャイルドシート検知システム対応の警告文ラベルが誤って貼付されたものがある。そのため、使用者がチャイルドシート検知システム対応のチャイルドシートと誤認したまま、チャイルドシート検知システムを装備した車両の助手席に装着すると、事故等が発生した際にエアバッグが展開した場合、展開したエアバッグにより乗員に過度の衝撃を与えるおそれがある。

改善の内容

全てのチャイルドシートにおいて、警告文ラベルの内容を確認し、チャイルドシート検知システム対応の警告ラベルが添付されている場合には、チャイルドシート検知システム非対応の警告文ラベルへ貼り替える。

識別：シートカバー下の座面部前端にペイントを塗布する