

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月23日

リコール届出番号	外-2447	リコール開始日	平成29年2月24日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	冷却装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンオイルの冷却装置において、冷却性能が不足しているため、エンジンオイルが早期に劣化することがある。そのため、エンジン内部の潤滑が不良となっており、エンジンが焼き付き、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンを点検し、オイルクーラーを追加で取り付ける。エンジンの損耗がある場合は、修理を行う。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報及び市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2447のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	FDA-463346	「G350 BlueTEC」	WDB4633462X211816～WDB4633462X228282 平成25年8月5日～平成26年12月8日	1,050	
	LDA-463346		WDB4633462X224958～WDB4633462X232731 平成26年8月21日～平成27年7月9日	429	
	-463236-		WDB4633462X193522 平成23年10月8日	1	
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年10月8日～平成27年7月9日	(計1,480台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。