

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月23日

リコール届出番号	外-2448	リコール開始日	平成29年2月24日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ワイパ用配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ワイパの電気配線において、車両組付け時の固定指示が不適切なため、ワイパ作動時にワイパリンクージと干渉することがある。そのため、配線が損傷し、ワイパが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパの電気配線を点検し、適切な固定をおこなう。また、電気配線が損傷している場合は修理をおこなう。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2448のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-213004C	「E220d」	WDD2130042A016878～WDD2130042A100193 平成28年7月9日～平成28年9月26日	702	
	RBA-213042C	「E200」	WDD2130422A001261～WDD2130422A095971 平成28年2月19日～平成28年9月24日	3,063	
	DBA-213043C	「E200 4MATIC」	WDD2130432A016047～WDD2130432A098719 平成28年8月12日～平成28年11月23日	153	
	RBA-213045C	「E250」	WDD2130452A016891～WDD2130452A099755 平成28年6月21日～平成28年9月26日	563	
	RBA-213071	「E400 4MATIC」	WDD2130712A016894～WDD2130712A099283 平成28年6月21日～平成28年9月26日	135	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年2月19日～平成28年11月23日	(計4,616台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。