

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年2月28日

リコール届出番号	外-2608	リコール開始日	平成30年2月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、ブレーキによる減速時において、車両が停止する直前や、エコストップからの再始動直後にエンストすることがある。そのため、運転者が走行を開始しようとしても速やかに発進できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットとトランスミッションコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2608のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-166064	「メルセデスAMG GLE43 4M」	WDC1660642A658348～WDC1660642A964808 平成28年2月24日～平成29年7月21日	437	右ハンドル
		「メルセデスAMG GLE43 4M C」	WDC2923641A012827～WDC2923641A080499 平成27年10月5日～平成29年7月21日	271	左ハンドル
	(計1型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年10月5日～平成29年7月21日	(計708台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 本件は、平成28年8月24日付け届出番号「外-2364」の制御プログラムの対策内容に不十分なおそれがあることが判明したことから、再度届出するものです。