

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月16日

リコール届出番号	外-2737	リコール開始日	平成30年10月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ハイブリッド車両の電気配線において、部品組み付け時の作業指示が不適切なため、車両フレームに電気配線が干渉しているものがある。そのため、走行時の振動等で被覆が削れ、車両フレームに短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電気配線と車両フレームの干渉状況を点検し、干渉がある場合は適切な配策へ修正する。なお、被覆が削れている場合には、電気配線を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2737のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DLA-205047	「C350e」	WDD2050472R197134～WDD2050472R247663 平成28年9月23日～平成28年12月13日	37	右ハンドル
			WDD2050472F181992～WDD2050472F448097 平成27年7月10日～平成28年12月12日	255	
	DLA-205247	「C350eステーションワゴン」	WDD2052472F182186～WDD2052472F468675 平成27年7月10日～平成28年12月17日	165	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年7月10日～平成28年12月17日	(計457台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。