

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42354
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月14日

リコール届出番号	外-2783	リコール開始日	平成31年2月14日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 : http://www.mercedes-benz.co.jp/ ホームページ service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ディーゼルエンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、極冷間時の検討が不十分なため、排出ガス特性に影響を及ぼすことがある。そのため、排出ガスが規制値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを適切なプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2783のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-166024	「GLE350d 4MATIC」	WDC1660242A995205 平成29年12月8日	1	右ハンドル
		「GLE350d 4MATIC クーペ」	WDC2923242A069164 平成29年7月6日	1	
	LDA-166824	「GLS350d 4MATIC」	WDC1668242A909162 平成29年7月6日	1	
	(計2型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月6日～平成29年12月8日	(計3台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。