

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年12月10日

リコール届出番号	外-3140	リコール開始日	令和2年12月11日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	操舵装置(電動パワーステアリングの配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電動パワーステアリングの配線において、切断機の設定が不適切なため、配線被覆が損傷しているものがある。そのため、使用過程で水分が侵入することで電氣的故障が発生し、走行中にパワーステアリングの電動アシストが機能しなくなり、最悪の場合、短絡が起きると火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線を点検し、損傷がある場合は配線を新品に交換する。また、水分の侵入状況を点検し、電動パワーステアリングにまで達している場合は電動パワーステアリングを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-253915	「GLC220d 4MATIC」	W1N2539152F778374～W1N2539152F778552 令和2年1月27日～令和2年2月6日	2	右ハンドル
	3DA-253915C		W1N2539152F780614 令和2年2月6日	1	
	3DA-253315	「GLC220d 4MATIC ケーペ」	W1N2533152F779574～W1N2533152F780228 令和2年1月27日～令和2年2月6日	4	
	4BA-253364	「メルセデスAMG GLC43 4MATIC ケーペ」	W1N2533642F778509 令和2年1月27日	1	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年1月27日～令和2年2月6日	(計8台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。