

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年12月10日

リコール届出番号	外-3141	リコール開始日	令和2年12月10日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(コントロールユニットボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンルーム内のコントロールユニットボックスにおいて、車両製造時の工具の管理が不適切なため、固定用のナットの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該ナットが緩み、コントロールユニットボックスの振動が大きくなり、内蔵されているフェーズが損傷して電源が断たれ、最悪の場合、エンジンが停止して走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントロールユニットボックスの取付けナットを規定トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177012	「A200d」	WDD1770122J108992～WDD1770122J109513 令和元年7月3日～令和元年7月3日	2	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年7月3日～令和元年7月3日	(計2台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。