

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月13日

リコール届出番号	外-3538	リコール開始日	令和4年12月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	車体(後席窓枠)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	右後席の窓枠において、製造設備が不適切なため、窓ガラスへの接着が適切に行われていないものがある。そのため、走行時に後席窓から脱落し、最悪の場合、後続車両の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、窓枠の接着状態を点検し、適切に固定されていない場合は窓ガラスを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-238383	「E300 クーペ」	W1K2383832F175829～W1K2383832F175929 令和3年12月23日～令和4年1月5日	3	右ハンドル
	5AA-238359	「E450 4MATIC クーペ」	W1K2383591F176213 令和4年1月27日	1	左ハンドル
			W1K2383592F175911 令和3年12月13日	1	右ハンドル
	4AA-238361	「メルセデスAMG E53 4MATIC+ クーペ」	W1K2383612F175584 令和3年12月13日	1	
(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年12月13日～令和4年1月27日	(計6台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。