

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月22日

リコール届出番号	外-3634	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	走行装置等(タイヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	タイヤにおいて、製造管理が不適切なため、ビードの厚さが不均一なものがある。そのため、ビードがホイールリムに均一に接触しないため空気漏れが発生し、走行中にかかる力によっては急激に空気が抜けることで、最悪の場合、操縦安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、4輪のタイヤを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4BA-118354M	「メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+」	W1K1183542N360332～W1K1183542N361842 令和4年12月15日～令和4年12月16日	2	右ハンドル
	4BA-118654M	「メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+ SB」	W1K1186542N360321 令和4年12月16日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年12月15日～令和4年12月16日	(計3台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。