

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年2月8日

リコール届出番号	外-3726	リコール開始日	令和6年2月8日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(エアコンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エアコンコントロールユニットにおいて、低圧EGRの冷却経路を切替るバルブの制御プログラムが不適切なため、低圧EGRの冷却が行えず低圧EGR内のガス温度が下がらない。そのため、エンジン故障を検知してエンジン警告灯(MIL)が点灯することがあり、最悪の場合、排出ガス性能が悪化するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3MA-213016	「E350de」	W1K2130162A854937～W1K2130162A933220 令和2年9月27日～令和3年3月22日	26	右ハンドル
	3MA-213016C		WDD2130162A642659～WDD2130162A751932 令和元年8月20日～令和2年7月25日	46	
			W1K2130162A806521～W1K2130162A839128 令和2年3月5日～令和2年8月17日	10	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年8月20日～令和3年3月22日	(計82台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。