

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年2月8日

リコール届出番号	外-3759	リコール開始日	令和6年2月9日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	事故自動緊急通報装置(通信モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	事故自動緊急通報装置の車載通信モジュールにおいて、制御プログラムが不適切なためSIMが無効になりネットワーク回線に接続することができない。そのため、通信ができず、保安基準第43条の8(事故自動緊急通報装置の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、車載通信モジュールを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-206042C	「C200」	W1K2060422F014951 令和3年11月8日	1	右ハンドル
			W1K2060422R052997 令和4年6月22日	1	
	3CA-206004C	「C220d」	W1K2060042F017881 令和4年2月9日	1	
	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230332A078014 令和3年11月4日	1	
	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230631A099282 令和4年1月19日	1	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230632A081587 令和3年11月4日	1	右ハンドル
	4AA-223176	「S580 4MATIC」	W1K2231762A104096 令和4年1月17日	1	
	7BA-232481C	「メルセデスAMG SL63 4MATIC+」	W1K2324811F013094 令和5年4月5日	1	左ハンドル
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年11月4日～令和5年4月5日	(計8台)	