

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年3月26日

リコール届出番号	外-3782	リコール開始日	令和6年3月27日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電動パワーステアリング		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、車両生産時の組付けの作業指示が不適切であったため、作業時にボディと接触したものがあ。そのため、接触時に内部の電子部品が損傷している可能性があり、使用過程で電氣的な故障が発生すると警告メッセージが表示され、最悪の場合、パワーアシストが利かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-206204C	「C220d ステーションワゴン」	W1K2062042F129082～W1K2062042F130000 令和5年10月10日～令和5年10月10日	2	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年10月10日～令和5年10月10日	(計2台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。