連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	外-4033	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	車体(パノラミックサンルーフ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	パノラミックサンルーフにおいて、製造指示が不適切だったため、コネクティングストラットに緩衝材が取り付けられていない。そのため、車室の内部突起に関する基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、パノラミックサンルーフを正規品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ZAA-296624	「EQS450 4MATIC」	W1N2966242A000606～W1N2966242A000615 令和4年11月21日～令和6年6月10日	5	右ハンドル
	ZAA-296644	「EQS580 4MATIC」	W1N2966442A000604 令和5年9月21日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年11月21日～令和6年6月10日	(計6台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。