

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和7年6月26日

リコール届出番号	外-4034	リコール開始日	令和7年6月26日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/ メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛		
不具合の部位(部品名)	電気装置(12V, 48V配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	床下の12V, 48Vアース配線において、製造時の組み付けが不適切なため、ボディーアースのターミナルポイントにナットが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行時の振動等で当該ナットが緩み電気抵抗が増加して、発熱することで周囲の部品が溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナットの締め付けトルクを点検する。緩みがある場合はアース配線やナットの接触面を点検し規定トルクで締め付けなおす。なお、接触面に損傷がある場合や、周囲に溶損がある場合は、関連する部品を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-214250C	「E200 ステーションワゴン」	W1K2142502A049433 令和6年6月7日	1	右ハンドル
	3CA-214204C	「E220d ステーションワゴン」	W1K2142042A035868～W1K2142042A053611 令和6年4月20日～令和6年6月18日	2	
	7CA-214214	「E220d 4MATIC All-Terrain」	W1K2142142A037717～W1K2142142A050971 令和6年5月14日～令和6年6月18日	3	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年4月20日～令和6年6月18日	(計6台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。