

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	外-4035	リコール開始日	令和7年6月26日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト等(シートベルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	運転席のシートベルトにおいて、車両製造が不適切なため、エンドフィッティングが適切にボルトヘッドへ取り付けられていないものがある。そのため、使用過程における振動や大きな減速時にシートベルトが外れ、最悪の場合、運転者を拘束することができずに負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートベルトのエンドフィッティングの装着状態を点検し、適切に装着されていない場合は、装着しなおす。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-206042C	「C200」	W1K2060422R096867 令和4年12月19日	1	右ハンドル
	5AA-206043C	「C200 4MATIC」	W1K2060432R096824～W1K2060432R118697 令和5年4月27日～令和5年4月27日	2	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年12月19日～令和5年4月27日	(計3台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。