

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年2月18日

リコール届出番号	外-4152	リコール開始日	令和8年2月18日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/ メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッション・コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	トランスミッション・コントロールユニットにおいて、製造指示が不適切なため、仕様の異なる制御プログラムが誤って書き込まれたものがある。そのため、OBDが正しく動作せず、最悪の場合、排出ガス値が規制値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッション・コントロールユニットの制御プログラムを正規の制御プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-206204C	「C220d ステーションワゴン」	W1K2062042F122130～W1K2062042F154512 令和6年2月5日～令和6年4月22日	84	右ハンドル
	3CA-206214C	「C220d 4MATIC All-Terrain」	W1K2062142F122115～W1K2062142F154002 令和5年10月10日～令和6年4月8日	40	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年10月10日～令和6年4月22日	(計124台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。